









Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatlaltal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|--|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 1 | Impidimpi 142-01-SHS B13 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | – | Megfelelő | Megfelelő |
| 2 | Carmens Padova 33064 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | – | Megfelelő | Megfelelő |
| 3 | Vagabond Jivel/Kelly Green 3521-001-5 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 4 | S.sunny N11101-2 43 |  | A határértéket meghadja | Súlyos | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |



Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatával egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 5 | Gallus 1340897 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 6 | Bama 64062-01 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | - | Megfelelő | Megfelelő |
| 7 | A.D.K. 1012 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Nem felelt meg |
| 8 | D.D.step FOL 11003-68a |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |





Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatával egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|--|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 9 | Dr. Josef M225513 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 10 | Amiigor 10746 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 11 | Asylum AS2211304 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | – | Megfelelő | Megfelelő |
| 12 | Just Mazzoni LS 078 |  | A határértéket meghaladja | Súlyos | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Nem felelt meg |





Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatával egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 13 | Sanital Light 1350 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | – | Megfelelő | Megfelelő |
| 14 | Toddler A2506 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | – | Nem felelt meg | Nem felelt meg |
| 15 | Yomax SW11345AL |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 16 | Superken Bio Confort |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |





Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatlaltal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 17 | S.sunny N87191-10 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 18 | Yomax SW 1120AL |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 19 | D.D.step 015-53 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 20 | Pillewink N-FS 4588-1 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |

Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálatával egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 21 | SDS 8174-BL |  | A határértéket meghaladja | Súlyos | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 22 | S.sunny SN 81065-1 |  | A határértéket meghaladja | Súlyos | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 23 | Easy Street 1261683 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |
| 24 | City Gerey LJ1345070 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |

Összefoglaló jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
Mintavételezett termékek vizsgálati eredményei

1. melléklet

| Sor- szám | A termék márkaneve, modellszáma (azonosító jelölése) | A termék fényképe | Króm (VI) vizsgálat | | Címkézés | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | Króm (VI) tartalom | Kockázat mértéke | Azonosító feltüntetése | Importőr nevének, székhelyének feltüntetése | Gyártó nevének, székhelyének feltüntetése | Anyag- összetétel feltüntetése |
| 25 | Just Mazzoni 1135-1 |  | Kimutatási határérték alatt | Nem veszélyes | Megfelelő | Nem felelt meg | Nem felelt meg | Megfelelő |